Инструкция по использованию очков корригирующих
по СТБ ГОСТ Р 51193-99

1. Очки следует хранить в футляре.
2. Линзы очков следует протирать замшевой или другой мягкой салфеткой.
3. Не допускается класть очки линзами вниз на твердую поверхность.
4. Не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия.

Директор ЧП "Мастерская" г. Витебск С.Л. Хачева

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru