


ИНСТРУКЦИЯ – ПАМЯТКА

по уходу и эксплуатации за корсетом-бандажом КРО-14-01

- Корсет-бандаж КРО-14-01 (далее корсет), назначается больным с заболеваниями нижних отделов позвоночника в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, вентральных грыжах, в послеоперационный период и др.
- Режим носки устанавливается врачом ортопедом-травматологом.
- Одевать корсет стоя, затем лечь на плоскую поверхность для снятия нагрузки с позвоночника. Затянуть шнуровку, застегнуть пуговицы.
- Корсет должен плотно охватывать и поддерживать низ живота и плотно охватывать позвоночник.
- Чтобы сохранить внешний вид корсета необходимо:
 - ✓ стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
 - ✓ изделие не кипятить;
 - ✓ после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
 - ✓ выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
 - ✓ сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии вдали от источников тепла;
 - ✓ рекомендуется гладить с паром.




Изготовитель:

Витебский филиал «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»,

Республика Беларусь, г.Витебск, ул.Лазо 113 т.80212-67-14-12

Инструкция-памятка по уходу и эксплуатации за лечебным корсетом-грацией КРО-14-02

- Лечебный корсет-грация КРО-14-02 (далее корсет) назначается больным с заболеваниями различных отделов позвоночника в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, вентральных грыжах в послеоперационный период и др.
- Режим носки устанавливается врачом ортопедом-травматологом
- Надевать нижнюю часть корсета стоя, затем лечь на плоскую поверхность для снятия нагрузки с позвоночника. Затянуть шнуровку, застегнуть пуговицы. Затем одеть верхнюю часть корсета, застегнуть пуговицы (пряжки), пристегнуть бретели. Пристегнуть верхнюю часть корсета к нижней на пуговицы.
- Корсет должен плотно охватывать и поддерживать низ живота и плотно охватывать позвоночник.
- Чтобы сохранить внешний вид корсета необходимо:
 - ✓ перед стиркой отстегнуть верхнюю часть корсета от нижней;
 - ✓ стирку верхней части производить только вручную при температуре не выше 40°C нейтральными моющими средствами;
 - ✓ стирку нижней части производить только вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
 - ✓ изделие не кипятить;
 - ✓ после стирки, изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
 - ✓ выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
 - ✓ сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
 - ✓ рекомендуется гладить с паром.




Изготовитель:

Витебский филиал «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Республика Беларусь, г.Витебск, ул.Лазо 113 т.80212-67-14-12

Инструкция-памятка по уходу и эксплуатации за корсетом-текстильным высоким комбинированным КРО-14-03

- Корсет текстильный высокий комбинированный КРО-14-03 (далее корсет) назначается больным с заболеваниями различных отделов позвоночника в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, вентральных грыжах в послеоперационный период и др.
- Режим носки устанавливается врачом ортопедом-травматологом
- Надевать корсет стоя, затем лечь на плоскую поверхность для снятия нагрузки с позвоночника. При наличии грыжи выровнять ее и прикрыть пелотом. Затянуть шнуровку. Пристегнуть бретели.
- Корсет должен плотно охватывать и поддерживать низ живота и плотно охватывать позвоночник.
- Чтобы сохранить внешний вид корсета необходимо:
 - ✓ стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
 - ✓ изделие не кипятить;
 - ✓ после стирки, изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
 - ✓ выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
 - ✓ сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
 - ✓ рекомендуется гладить с паром.



Изготовитель:

Витебский филиал «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»,
Республика Беларусь, г.Витебск, ул.Лазо 113 т.80212-67-14-12

Инструкция-памятка по уходу и эксплуатации за корсетом-бандажом текстильным комбинированным КРО-14-04

- Корсет-бандаж текстильный комбинированный КРО-14-04 (далее корсет) назначается больным с заболеваниями различных отделов позвоночника в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, вентральных грыжах в послеоперационный период и др.
- Режим носки устанавливается врачом ортопедом-травматологом
- Надевать нижнюю часть корсета стоя, затем лечь на плоскую поверхность для снятия нагрузки с позвоночника. Затянуть шнуровку, застегнуть пуговицы. Затем одеть верхнюю часть корсета, застегнуть пуговицы (пряжки), пристегнуть бретели. Пристегнуть верхнюю часть корсета к нижней на пуговицы.
- Корсет должен плотно охватывать и поддерживать низ живота и плотно охватывать позвоночник.
- Чтобы сохранить внешний вид корсета необходимо:
 - ✓ перед стиркой отстегнуть верхнюю часть корсета от нижней;
 - ✓ стирку верхней части производить только вручную при температуре не выше 40°C нейтральными моющими средствами;
 - ✓ стирку нижней части производить только вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
 - ✓ изделие не кипятить;
 - ✓ после стирки, изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
 - ✓ выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
 - ✓ сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
 - ✓ рекомендуется гладить с паром.



Изготовитель:

Витебский филиал «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»,
Республика Беларусь, г.Витебск, ул.Лазо 113 т.80212-67-14-12



ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЧЕХЛОМ К ПРОТЕЗУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧПГ-00

1. Чехол к протезу молочной железы предназначен для предохранения протеза молочной железы от повреждений.
2. Протез молочной железы вложить в чехол (шов располагать сверху).
3. Протез молочной железы вместе с чехлом разместить в чашке лифа под клапан.
4. Одеть лиф на тело, застегнуть.
5. При ношении лифа с протезом молочной железы рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.
6. Для обеспечения правильного ухода за чехлом к протезу молочной железы необходимо:
 - стирку производить только вручную при температуре воды не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами,
 - после стирки чехол хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
 - выжимать чехол слегка без выкручивания;
 - сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии,
 - рекомендуется гладить с паром.

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113; 8-0212-67-14-12; 67-14-22; www.bpovc-vitebsk.by



ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА СУСПЕНЗОРИЕМ

- Суспензорий назначают при невправимых скротальных грыжах и водянке яичек.
- Изделие надевать на тело под нижнее белье.
- Режим носки устанавливается врачом.
- Объем пояса и натяжение подбедренников регулируется с помощью застежки «контакт».
- Правильно одетый суспензорий должен поддерживать мошонку в слегка приподнятом положении.
- Чтобы сохранить внешний вид суспензория необходимо:
 - ✓ стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
 - ✓ не кипятить;
 - ✓ после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
 - ✓ выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
 - ✓ сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
 - ✓ гладить с паром, исключая застежки «контакт» и фурнитуру.



Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

**ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЛИФОМ-
БЮСТГАЛЬТЕРОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЛФ-05, ЛФ-06, ЛФ-07, ЛФ-08**

1 Лиф ЛФ-05, ЛФ-06, ЛФ-07, ЛФ-08 назначается женщинам после мастэктомии для крепления протеза грудной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.

2 Вложить протез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.


3 Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления искусственной грудной железы может быть длиннее на 15-20 мм.

4 Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C;
- выжимать вручную;
- гладить при температуре не более 110°C.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



Изготовитель:
**Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by**

**ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЛИФОМ-
БЮСТГАЛЬТЕРОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЛФ-05, ЛФ-06, ЛФ-07, ЛФ-08**

1 Лиф ЛФ-05, ЛФ-06, ЛФ-07, ЛФ-08 назначается женщинам после мастэктомии для крепления протеза грудной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.

2 Вложить протез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.

3 Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления искусственной грудной железы может быть длиннее на 15-20 мм.

4 Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C;
- выжимать вручную;
- гладить при температуре не более 110°C.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



Изготовитель:
**Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by**

**ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЛИФОМ-
БЮСТГАЛЬТЕРОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЛФ-09, ЛФ-10, ЛФ-11**

1 Лиф ЛФ-09, ЛФ-10, ЛФ-11 назначается женщинам после мастэктомии для крепления протеза грудной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.

2 Вложить протез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.

3 Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления искусственной грудной железы может быть длиннее на 15-20 мм.

4 Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C;
- выжимать вручную;
- гладить при температуре не более 110°C.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

**ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЛИФОМ-
БЮСТГАЛЬТЕРОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЛФ-09, ЛФ-10, ЛФ-11**

1 Лиф ЛФ-09, ЛФ-10, ЛФ-11 назначается женщинам после мастэктомии для крепления протеза грудной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.

2 Вложить протез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.


3 Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления искусственной грудной железы может быть длиннее на 15-20 мм.

4 Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C;
- выжимать вручную;
- гладить при температуре не более 110°C.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЛИФОМ- БЮСТГАЛЬТЕРОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЛФ-12

1 Лиф ЛФ-12 назначается женщинам после мастэктомии для крепления протеза грудной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.

2 Вложить протез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.


3 Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления искусственной грудной железы может быть длиннее на 15-20 мм.

4 Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C;
- выжимать вручную;
- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде вдали от отопительных приборов;
- не кипятить;
- рекомендуется гладить с применением пара.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: [www. bpove-vitebsk.by](http://www.bpove-vitebsk.by)

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЛИФОМ- БЮСТГАЛЬТЕРОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЛФ-12

1 Лиф ЛФ-12 назначается женщинам после мастэктомии для крепления протеза грудной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.

2 Вложить протез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.


3 Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления искусственной грудной железы может быть длиннее на 15-20 мм.

4 Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C;
- выжимать вручную;
- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде вдали от отопительных приборов;
- не кипятить;
- рекомендуется гладить с применением пара.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: [www. bpove-vitebsk.by](http://www.bpove-vitebsk.by)

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЛИФОМ- БЮСТГАЛЬТЕРОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЛФ-13

1. Лиф ЛФ-13 назначается женщинам после мастэктомии для крепления протеза грудной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.

2. Вложить протез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.

3. Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления искусственной грудной железы может быть длиннее на 15-20 мм.

4. Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C;
- не отбеливать хлорсодержащим веществом;
- глажение и пропаривание требуют осторожности;
- не применять сушку в барабане;
- сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении;
- запрещена высокотемпературная сушка;
- выжимать вручную;
- гладить при температуре не более 110°C.

6. Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЛИФОМ- БЮСТГАЛЬТЕРОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЛФ-13

1. Лиф ЛФ-13 назначается женщинам после мастэктомии для крепления протеза грудной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.

2. Вложить протез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.

3. Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления искусственной грудной железы может быть длиннее на 15-20 мм.

4. Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C;
- не отбеливать хлорсодержащим веществом;
- глажение и пропаривание требуют осторожности;
- не применять сушку в барабане;
- сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении;
- запрещена высокотемпературная сушка;
- выжимать вручную;
- гладить при температуре не более 110°C.

6. Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by