

Инструкция по эксплуатации очков:

Нельзя класть очки на твердую поверхность линзами вниз. Нельзя подвергать очки избыточному тепловому воздействию: не оставлять рядом с нагревательными приборами, не носить очки в парной/сауне, не использовать очки во время сварки, не оставлять в салоне автомобиля под лобовым стеклом на солнце. Ни в коем случае не пытаться самостоятельно гнуть оправу, нагревать, загибать заушники, а обратиться к мастеру в оптику для индивидуальной выправки ваших очков. Избегать попадания на очки спиртосодержащих жидкостей: ацетона, средств для снятия лака, лимонной кислоты, лака для волос. Хранить очки необходимо в жестком футляре, для очистки линз рекомендуется использовать салфетки из микрофибры. Очки можно мыть теплой водой и очищать специальным спреем. При надевании и снятии очков с лица необходимо держать их за обе дужки: если очки снимать одной рукой, то дужки деформируются (очки становятся велики и спадают при наклоне головы, хотя в начале эксплуатации очки были впору) и даже ломаются, не выдерживая такой нагрузки. Надевая очки нельзя широко разводить дужки в разные стороны, так как могут возникнуть сколы от металлических оправ на линзах, особенно, если линзы небольших диоптрий, при этом можно поломать очки в месте пайки дужек передней части очков. На очки нельзя садиться, ложиться, ронять их и подвергать очки другим сильным деформациям.



Директор

Емешкий А.В.