Инструкция по применению протеза пальца ПР0

Для обеспечения правильного ухода за протезом необходимо:

- протез содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильзы протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, кисти, металлических деталей и насадок;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести.
- при надевании и снятии верхней одежды, палец покрыть легкой хлопчатобумажной салфеткой для лучшего скольжения;
- чтобы сохранить палец косметический необходимо содержать ее в чистоте, для этого ежедневно после пользования необходимо мыть водой с детским мылом или каким-либо другим моющим средством;
- следует избегать механических повреждений пальца косметического, попадания на поверхность печатной краски, пишущей пасты, так как пятна от них полностью не смываются. Загрязнения могут образовываться не только от прямого попадания краски и пишущей пасты, но и от загрязненной здоровой руки и трения об одежду;
- свежие пятна грязи с поверхности необходимо смывать губкой или чистой тряпочкой намыленной мылом с получением обильной пены или каким-либо другим моющим средством с нейтральным РН;
- мыло смывать теплой водой при температуре 30 - 40 °С. Влажный палец вытирать чистой салфеткой. Сильно загрязненные места можно протереть спиртом.

Для предохранения пальца косметического от загрязнения необходимо соблюдать следующие правила:

- не прикасаться к кисти потной рукой;
- избегать при ходьбе систематического трения об одежду;
- во время работы по хозяйству и на садовом участке, для защиты пальца косметического следует надеть трикотажную перчатку;

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Пациентам не рекомендовано самостоятельно изменять схему построения протеза, производить регулировку и ремонт.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи, при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Допустимая максимальная нагрузка на протез исходя из назначения _____кг.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Белуша , 47А
Телефон для справок: (0152) 624292
E-mail: minsk@bpovc.by; grodno@bpovc.by; http: //www.bpovc.by

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий
Учтем Ваши пожелания в будущем

Генеральный директор
В. А. Колевич

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru